

**ИНДИКАТОРЫ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА  
ИН-12А, ИН-12Б**

**ПАСПОРТ**

**СССР • МОСКВА**

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Индикаторы тлеющего разряда ИН-12А, ИН-12Б предназначены для визуальной индикации электрических сигналов в цифровой форме в радиотехнических устройствах стационарной и подвижной аппаратуры.




Рис. 1. Габаритные размеры и схема соединения электродов с выводами

П р и м е ч а н и я: 1. Счет выводов от индикаторной стрелки. 2. Расположение цифр относительно штырьков показано условно через купол баллона. 3. Нумерация выводов условная. 4. Масса не более 16 g.

Вывод	ИН-12А	ИН-12Б
1	Анод	Анод
2	Катод „0”	Катод „0”
3	Катод „9”	Катод „9”
4	Катод „8”	Катод „8”
5	Катод „7”	Катод „7”
6	Катод „6”	Катод „6”
7	Катод „5”	Катод „5”
8	Катод „4”	Катод „4”
9	Катод „3”	Катод „3”
10	Катод „2”	Катод „2”
11	Катод „1”	Катод „1”
12	Не подключен	Катод „запятая”

## 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Синусоидальная вибрация:**

диапазон частот, Hz .....	1—600
амплитуда ускорения, $m/s^2$ .....	100

**Механический удар:**

**одиночного действия:**

пиковое ударное ускорение, $m/s^2$ .....	1500
длительность действия, ms .....	1—3

**многоократного действия:**

пиковое ударное ускорение, $m/s^2$ .....	750
длительность действия, ms .....	2—6

линейное ускорение, $m/s^2$ .....	500
Повышенная рабочая температура среды, К .....	343

Пониженная предельная температура среды, К .....	213
Повышенная относительная влажность при температуре 308 К, без конденсации влаги, % .....	98

Повышенная относительная влажность при температуре 308 К, без конденсации влаги, % .....	98
--	----

## 3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### *3.1. Электрические параметры при поставке, эксплуатации и хранении*

Параметр	Не менее	Не более
Напряжение возникновения разряда, В	—	170
Ток индикации (для цифр), мА	—	2,5
Ток индикации (для запятой), мА	—	0,3

### *3.2. Предельно допустимые режимы эксплуатации*

Параметр	Не менее	Не более
Напряжение источника питания (постоянного тока или действующее значение напряжения со стороны источника переменного тока при питании пульсирующим током с однополупериодным выпрямителем), В	200	—
Ток рабочий, постоянный, мА:		
для цифр	2,5	3,5
для „запятой”	0,3	0,5
Ток рабочий, средний (при питании от сети 50 Hz в схеме однополупериодного выпрямителя) для цифр, мА	1	2
Ток рабочий, средний (при питании от сети 50 Hz в схеме однополупериодного выпрямителя) для „запятой”, мА	0,15	0,2
Ток перегрузки, мА:		
для цифр	—	5
для „запятой”	—	0,7

Параметр	Не менее	Не более
Время перегрузки, min:		
ИН-12А	—	30
ИН-12Б	—	33

П р и м е ч а н и е. В процессе эксплуатации индикаторов допускается наличие светящихся участков на траверсах, а также не покрытых свечением участков катода, размером не более 2 mm, не препятствующих визуальной индикации цифр.

#### 4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Для исключения влияния условий хранения на параметры индикаторов рекомендуется до установления рабочего режима произвести тренировку индикаторов током 1–2 mA (пульсирующим) или 2,5–3 mA (постоянным) в течение времени — не менее 1 min по каждому катоду.

4.2. Рекомендуется питание индикаторов однополупериодным выпрямленным напряжением сети без фильтра.

При этом величина среднего тока по каждому из катодов не должна превышать 2 mA.

4.3. Допускается эксплуатация индикаторов на одном катоде в течение 1000 h в режиме долговечности.

4.4. Рекомендуется величина питающего напряжения при работе на постоянном токе — 250 V.

При этом значительно уменьшается время запаздывания возникновения разряда.

4.5. Допускается пайка штырьков на расстоянии не менее 4 mm от основания баллона.

#### 5. ХРАНЕНИЕ

Индикаторы следует хранить в отапливаемых (или охлаждаемых) и вентилируемых складах при температуре от 278 до 313 K и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 298 K и ниже, без конденсации влаги.

#### 6. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Индикаторы проверены отделом технического контроля и признаны годными для эксплуатации.

Штамп ОТК

ОТК 4

3-1

Перепроверка произведена

Штамп ОТК